

广西广银铝业有限公司田阳分公司外部文件处理笺

紧急程度：普通

来文日期	2022-07-06	文件编号	GYTY-WS2022-046
来文单位		来文文号	百金铝函[2022]28号
文件标题	关于修缮厂房的函		
文件摘要	<p>来文称： 广西百金铝业有限公司租借我公司的熔铸车间厂房作为熔铸二分厂开展生产，近期暴风雨过后发现厂房侧瓦多处腐蚀脱落，主要位置为炉前跨西侧及北侧、铸造跨西侧。目前多处侧瓦已脱落，剩余的也与固定钉脱离，有脱落伤人的风险，且雨水从锈蚀侧瓦处进入厂房，对正常安全生产造成重大影响。同时，第三跨东厂房的北侧10根PVC排水管脱落或接头脱节，雨水直接落入车间。铝熔铸生产厂房漏雨属于重大安全隐患，且存在瓦片脱落伤人的重大风险，且当前正直雨季，为确保生产安全，需要进行及时修缮。根据与我公司签订的厂房租赁合同第七条约定，我公司应承担熔铸车间厂房的修缮工作，希望我公司尽快对其承租的熔铸车间脱落的侧瓦及损坏的排水管及时进行修缮。</p>		
<p>综合管理部意见：</p> <p>请物资与设备管理部、安全环保部提出意见后，呈徐副总（主持工作）、陆副总、李副总审示。</p> <p>综合管理部/何春艺 2022-07-07</p> <p>同意</p> <p>综合管理部/阮文明 2022-07-07</p>			
<p>主办部门意见：</p>			
<p>会办部门会签：</p> <p>同意，经现场核查，修复侧面铝瓦约1100㎡，更换屋脊铝瓦约50米，更换通风器阳光板80㎡，更换屋顶排水系统管接头12根，经询，费用预计13万元；拟建议以在集团电子采购平台上进行询比价，最终以实际发生费用为准。</p> <p>物资与设备管理部/吴广能 2022-07-07</p> <p>存在瓦片、水管掉落伤人及雨水渗漏至熔铸车间的爆炸风险，同意修复。</p> <p>安全环保部/罗安师 2022-07-08</p>			
<p>公司领导批示：</p> <p>交付租金后修复</p> <p>公司领导/李健 2022-07-08</p> <p>同意</p> <p>公司领导/陆阳 2022-07-08</p>			
<p>总经理批示：</p> <p>同意李总意见。</p> <p>公司领导/徐军 2022-07-08</p>			
<p>处理结果：</p> <p>已办结，分送安全环保部，呈送徐副总（主持工作）、陆副总、李副总，请物资与设备管理部知办。</p> <p>综合管理部/何春艺 2022-07-11</p>			